COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"	Documentazione fotografica	scheda n°	19



COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa

scheda n°

19

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"
Scheda di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e definizione delle categoria d'intervento

ELEMENTI IDENTIFICATIVI GENERALI	
	- B.5 COMPOSIZIONE DELL'UNITA' EDILIZIA
A.1 UBICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE indirizzo: n°	P. S. 1 P. D.
foglio catastale: 4 particella: 544	Unità immobiliari abitative
A.2 CARATTERI DI STORICITA'	Unità immobiliari non abitative
presente al 1824	Scale interne
presente al 1880	Balconi in aggetto
presente al 1950 datazione certa	Dalcom in aggette
edilizia recente	
A.3 STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE	- B.6 SCALE ESTERNE E LORO CONFORMAZIONE
	Monumentali
Integro	A rampa unica
Ripristinato	A più rampe
·	Composie
Ampliato	
Rudere	- B.7 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI ESTERNI
Altro (indicare):	Zoccoli e balze
Aitio (indicate).	Riguadrature delle aperture Infissi
A.4 IMPIANTO TIPOLOGICO E FUNZIONALE	Portali con cornicie a bozza Decorazione pittoriche
Palazzo / Villa	Portali con cornice liscia
Casa / Complesso rurale	Impronta di vecchie aperture Inferiate
Casa / Complesso a schiera	Archi Stemmi
Casa / Complesso in linea	Timpani Stucchi e marmi
Edifici specialistici	Bifore Colonne e lesene
Edifici con tipologia non riconducibile ad un tipo codificato	Bozze
Annessi / Garage	Marcapiani
7 till 6667 7 Surage	
ㅂ	- B.8 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI INTERNI
A.5 PIANI EDIFICATI SINO ALLA GRONDA	Pavimenti Soffitti lignei
Seminterrato	Porte Stucchi e marmi
Terreno	Affreschi Caminetti
Primo	Decorazioni pittoriche
Secondo	Volte
Terzo	
——————————————————————————————————————	
	C) CONDIZIONI FISICHE E SOCIO-ECONOMICHE
——————————————————————————————————————	C) CONDIZIONI FISICHE E SOCIO-ECONOMICHE
A.6 PRESENZA DI SOVRASTRUTTURE OLTRE LA GRONDA	C1 - CONDIZIONI FISICHE
A.6 PRESENZA DI SOVRASTRUTTURE OLTRE LA GRONDA Torrette	
	C1 - CONDIZIONI FISICHE
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Fatiscenti Adeguati Adeguati Adeguati parzialmente Adeguati Finiture Esetrica Finiture Es
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Fatiscenti Fat
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Fatiscenti Adeguati Adeguati Adeguati parzialmente Adeguati Finiture Esetrica Finiture Es
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Fatiscenti Fat
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Fatiscenti Fat
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane)	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti Insistenti Inesistenti Inesistent
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti Insufficienti Statiscenti - C1.2 ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguati Adeguati Inesistenti Inesistenti - C1.3 LOCALI IGIENICO SANITARI (dotazione) Esistenti ed idonei Esistenti ed insufficienti Inesistenti - C1.4 LIVELLO DI UTILIZZAZIONE
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti Insistenti Inesistenti Inesistent
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in fatero-cemento Controsoffitto piano	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti Inesistenti Inesist
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento Controsoffitto piano	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni Volte a crociera Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticiole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento Controsoffitto piano B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO Tipo Manto	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticicole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento Controsoffitto piano B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO Tipo Manto A falde Coppi e tegoli (alla Toscana)	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento Controsoffitto piano A falde A padiglione Coppi e tegoli (alla Toscana) Tegoli marsigliesi	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra Pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in ferro e tavelle Solai in latero-cemento Controsoffitto piano B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO Tipo Manto A falde Coppi e tegoli (alla Toscana)	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti I
Torrette Altane Abbaino / i CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI B.1 FINITURE DELLE FACCIATE Intonacate In mattoni In pietra e Mattoni B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI Volte a crociera Volte a botte Volte a vela Volticciole (ferro e mezzane) Solai in legno e mezzane Solai in legno e mezzane Solai in latero-cemento Controsoffitto piano B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO Tipo Manto A falde Coppi e tegoli (alla Toscana) Tegoli marsigliesi Piana Tegoli marsigliesi Tegoli portoghesi	C1 - CONDIZIONI FISICHE - C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE Buone Sufficienti Insufficienti Insistenti Insisten

COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa
PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"

foglio particella subalt.no

MUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa NO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"	scheda n° 19
SUPERFETAZIONI	
	foglio particella subalt.no intestatari
	- F3.2 UNITA' IMMOBILIARI SOTTOPOSTE A DEMOLIZIONE
	foglio particella subalt.no intestatari
DESTINAZIONE D'USO E PROPRIETA'	
E.1 DESTINAZIONE D'USO PIANO TERRA Abitazione	
Atrezz. pubbliche e private	- F3.3 UNITA' IMMOBILIARI SOTTOPOSTE A PARTICOLARE VINCOLO
Commercio	foglio particella subalt.no intestatari
Ufficio	
Magazzino / Cantina / Laboratorio	
MICHINIO GO	
_	
E.2 PROPRIETA'	
sem 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	F4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI VINCOLANTI
Privata	
Pubblica Ente religioso	
Ente religioso	
SCHEDA NORMATIVA E PROGETTUALE	J
SCHEDA NORWATIVA E PROGETTUALE	1
F1 - CATEGORIE DI DEGRADO	
F1.1 DEGRADO FISICO (riferito al prevalente stato di conservazione)	
Mediocre	
F1.2 DEGRADO IGIENICO SANITARIO (riferito ai servizi igienici)	
Inadequati	
Assenti	
F1.3 DEGRADO SOCIO-ECONOMICO (riferito al prevalente livello di utilizzazione)	
Sopraffolato	
Sottoutilizzato	
VuotoAbbandonato	
- South do Halo	
F1.4 DEGRADO GEOFISICO (riferito alle aree scoperte) Dissesto idrogeologico	
Impoverimento per utilizzazione impropria	
□	
F2 - CATEGORIE D'INTERVENTO PREVISTE	
Manutenzione Ordinaria	
Manutenzione Straordinaria	
Restauro e Risanamento Conservativo " R "	
Ristrutturazione Edilizia " Re1 "	
Ristrutturazione Edilizia " Re3 "	
Ristrutturazione Edilizia " Re4 "	
Ristrutturazione Urbanistica " RU "	
Demolizione senza ricostruzione " d " Demolizione o trasformazione degli elementi superfetativi " da "	
Demolizione di annessi e loro ricostruzione " db "	
_	
F3 - UNITA' IMMOBILIARI SOGGETE AD ESPROPRIO O SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI	Pontedera, lì II Progettista
F3.1 UNITA' IMMOBILIARI SOGGETTE AD ESPROPRIO	Pontedera, lì Il Progettista (Arch. Franco Panicucci)

COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"

Documentazione fotografica

scheda n°



