COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"	Documentazione fotografica	scheda n°	7



COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa

scheda n°

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"
Scheda di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e definizione delle categoria d'intervento

ELEMENTI IDENTIFICATIVI GENERALI	
A.4. LIDIOAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATACTALE	- B.5 COMPOSIZIONE DELL'UNITA' EDILIZIA
A.1 UBICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE indirizzo: Via Solferino n°	P. S.
foglio catastale: 5 particella: 307	Unità immobiliari abitative
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Unità immobiliari non abitative
A.2 CARATTERI DI STORICI <u>TA'</u>	Scale esterne
presente al 1824	Scale interne
presente al 1880	Balconi in aggetto
presente al 1950	
edilizia recente datazione presunta	- B.6 SCALE ESTERNE E LORO CONFORMAZIONE
A.3 STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE	Monumentali
Integro	A rampa unica
Ripristinato	A più rampe
Ripristinato con sostanziali alterazioni	Composte
Ampliato	
Trasformato	
Rudere	- B.7 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI ESTERNI
Altro (indicare):	Zoccoli e balze Cornicioni
A 4 IMPIANTO TIPOLOGICO E EUNZIONALE	Riquadrature delle aperture Infissi
A.4 IMPIANTO TIPOLOGICO E FUNZIONALE Palazzo / Villa	Portali con cornicie a bozza Decorazione pittoriche
Casa / Complesso rurale	Impronta di vecchie aperture Inferiate
Casa / Complesso a schiera	Archi Stemmi
Casa / Complesso in linea	Timpani Stucchi e marmi
Edifici specialistici	Bifore Colonne e lesene
Edifici con tipologia non riconducibile ad un tipo codificato	Bozze
Annessi / Garage	Marcapiani
EX-CHIESA	
	- B.8 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI INTERNI
A.5 PIANI EDIFICATI SINO ALLA GRONDA	Pavimenti Soffitti lignei
Seminterrato	Porte
Primo	Decorazioni pittoriche
Secondo	Volte
Terzo	
🔲	C) CONDIZIONI FISICHE E SOCIO-ECONOMICHE
_	
A.6 PRESENZA DI SOVRASTRUTTURE OLTRE LA GRONDA	C1 - CONDIZIONI FISICHE
Torrette	- C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE
Altane	Buone
Abbaino / i	Insufficienti
U	Fatiscenti
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI	
	_
B.1 FINITURE DELLE FACCIATE	- C1.2 ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Intonacate	P.S.4 1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7
In mattoni	
In pietraPietra e Mattoni	Adeguati
Fietra e Mattorii	Inadeguati
U	Inesistenti
B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI	
72 1 1 2 2 4 4 0	
8. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	- C1.3 LOCALI IGIENICO SANITARI (dotazione)
Volte a crociera	P.S.1 P.T.1 P.1.2 P.3 P.4
Volte a botte	
Volte a vela	Esistenti ed idonei
Volticciole (ferro e mezzane)	Esistenti ed insufficienti
Solai in legno e mezzane	Inesistenti
Solai in latero-cemento	
Controsoffitto piano	- C1.4 LIVELLO DI UTILIZZAZIONE
	The state of the s
	S. T.
B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO	Sovraffolato
Tipo Manto	Utilizzato regolarmente
A falde Coppi e tegoli (alla Toscana)	Sottoutilizzato
A padiglione Tegoli marsigliesi	Non compatibile
Piana Tegoli portoghesi	Vuoto
Manto bituminoso	Abbandonato
Pavimentate	
HI	

COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa	
PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"	

D) SUPERFETAZIONI

Abitazione .

Commercio . Ufficio ..

Autorimessa . EX-CHIESA

Privata Pubblica . Ente religioso .

Insufficiente . Mediocre .

Inadeguati . Assenti .

Sopraffolato . Sottoutilizzato . Vuoto . Abbandonato .

Dissesto idrogeologico .

Manutenzione Ordinaria . Manutenzione Straordinaria .

foglio particella subalt.no

Ristrutturazione Edilizia " Re1 ". Ristrutturazione Edilizia " Re2 " Ristrutturazione Edilizia " Re3 ". Ristrutturazione Edilizia " Re4 ". Ristrutturazione Urbanistica " RU ". Demolizione senza ricostruzione " d " ..

- E.2 PROPRIETA'

Atrezz. pubbliche e private ...

Magazzino / Cantina / Laboratorio

E) DESTINAZIONE D'USO E PROPRIETA'

- E.1 DESTINAZIONE D'USO PIANO TERRA

F) SCHEDA NORMATIVA E PROGETTUALE

- F1.1 DEGRADO FISICO (riferito al prevalente stato di conservazione)

- F1.2 DEGRADO IGIENICO SANITARIO (riferito ai servizi igienici)

- F1.4 DEGRADO GEOFISICO (riferito alle aree scoperte)

Impoverimento per utilizzazione impropria ..

Restauro e Risanamento Conservativo " R " .

Demolizione di annessi e loro ricostruzione " db "...

- F3.1 UNITA' IMMOBILIARI SOGGETTE AD ESPROPRIO

- F1.3 DEGRADO SOCIO-ECONOMICO (riferito al prevalente livello di utilizzaz

F2 - CATEGORIE D'INTERVENTO PREVISTE

Demolizione o trasformazione degli elementi superfetativi " da "......

F3 - UNITA' IMMOBILIARI SOGGETE AD ESPROPRIO O SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI

F1 - CATEGORIE DI DEGRADO

			_
CC	hed	o r	, O
36	HEU	ıa ı	

	particella	subalt.no	intestatari
foglio		subalt.no	ARI SOTTOPOSTE A DEMOLIZIONE intestatari
F3.3	UNITA' II	MMOBILIA	ARI SOTTOPOSTE A PARTICOLARE VINCOLO
foglio	particella	subalt.no	intestatari
\vdash			
\vdash	1		
	<u> </u>	<u> </u>	
	F4 -	PRESC	RIZIONI PARTICOLARI VINCOLANTI

COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "SOIANELLA"

Documentazione fotografica

scheda n°





