annesso FOTO N.22

annesso FOTO N.24

annesso FOTO N.21

annesso FOTO N.23



COMUNE DI TERRICCIOLA - Provincia di Pisa

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI "LA CHIENTINA"

Scheda di rilevazione del patrimonio edilizio esistente e definizione delle categoria d'intervento

scheda n° 29

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI GENERALI

- A.1 UBICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE

indirizzo: VIA DELLA PACE n° 59-61
foglio catastale: 5 particella: 183

- A.2 CARATTERI DI STORICITA'

- presente al 1824 [x]
- presente al 1880 [ ]
- presente al 1950 [ ]
- edilizia recente [ ]
- datazione certa [ ]
- datazione presunta [ ]

- A.3 STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

- Integro [x]
- Ripristinato [ ]
- Ripristinato con sostanziali alterazioni [ ]
- Ampliato nel 1999 [x]
- Trasformato [ ]
- Rudere [ ]
- Altro (indicare): [ ]

- A.4 IMPIANTO TIPOLOGICO E FUNZIONALE

- Palazzo / Villa [ ]
- Casa / Complesso rurale [ ]
- Casa / Complesso a schiera [x]
- Casa / Complesso in linea [ ]
- Edifici specialistici [ ]
- Edifici con tipologia non riconducibile ad un tipo codificato [ ]
- Annessi / Garage [ ]

- A.5 PIANI EDIFICATI SINO ALLA GRONDA

- Seminterrato [ ]
- Terreno [x]
- Primo [x]
- Secondo [x]
- Terzo [ ]

- A.6 PRESENZA DI SOVRASTRUTTURE OLTRE LA GRONDA

- Torrette [ ]
- Altane [ ]
- Abbaino / i [ ]

B) CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI

- B.1 FINITURE DELLE FACCIATE

- Intonacate [x]
- In mattoni [ ]
- In pietra [ ]
- Pietra e Mattoni [ ]

- B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4		
Volte a crociera								
Volte a botte								
Volte a vela								
Volticciole (ferro e mezzane)								
Solai in legno e mezzane								
Solai in ferro e tavelle								
Solai in latero-cemento								
Controsoffitto piano								

- B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO

Tipo		Manto	
A falde	[x]	Coppi e tegoli (alla Toscana)	[x]
A padiglione	[ ]	Tegoli marsigliesi	[ ]
Piana	[ ]	Tegoli portoghesi	[ ]
	[ ]	Manto bituminoso	[ ]
	[ ]	Pavimentate	[ ]

- B.5 COMPOSIZIONE DELL'UNITA' EDILIZIA

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4		
Unità immobiliari abitative			[x]	[x]				
Unità immobiliari non abitative		[x]						
Scale esterne								
Scale interne		[x]	[x]					
Balconi in aggetto								

- B.6 SCALE ESTERNE E LORO CONFORMAZIONE

- Monumentali [ ]
- A rampa unica [ ]
- A più rampe [ ]
- Composte [ ]

- B.7 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI ESTERNI

Zoccoli e balze	[ ]	Cornicioni	[ ]
Riquadrature delle aperture	[ ]	Infissi	[ ]
Portali con cornicie a bozza	[ ]	Decorazione pittoriche	[ ]
Portali con cornice liscia	[ ]	Cancellate	[ ]
Impronta di vecchie aperture	[ ]	Inferiate	[x]
Archi	[x]	Stemmi	[ ]
Timpani	[ ]	Stucchi e marmi	[ ]
Bifore	[ ]	Colonne e lesene	[ ]
Bozze	[ ]	ARCHITRAVE IN MURATURA	[x]
Marcapiani	[ ]		[ ]

- B.8 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI INTERNI

Pavimenti	[ ]	Soffitti lignei	[ ]
Porte	[ ]	Stucchi e marmi	[ ]
Affreschi	[ ]	Caminetti	[ ]
Decorazioni pittoriche	[ ]		[ ]
Volte	[ ]		[ ]

C) CONDIZIONI FISICHE E SOCIO-ECONOMICHE

C1 - CONDIZIONI FISICHE

- C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE

- Buone [x]
- Sufficienti [ ]
- Insufficienti [ ]
- Fatiscenti [ ]

- C1.2 ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4		
Adeguati								
Adeguati parzialmente								
Inadeguati								
Inesistenti								

- C1.3 LOCALI IGIENICO SANITARI (dotazione)

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4		
Esistenti ed idonei								
Esistenti ed insufficienti								
Inesistenti								

- C1.4 LIVELLO DI UTILIZZAZIONE

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4		
Sovraffolato								
Utilizzato regolarmente								
Sottoutilizzato								
Non compatibile								
Vuoto								
Abbandonato								

D) SUPERFETAZIONI

CANNE FUMARIE ESTERNE A VISTA ED INFERRIATE IN FERRO.

ANNESSO ??????

E) DESTINAZIONE D'USO E PROPRIETA'

- **E.1 DESTINAZIONE D'USO PIANO TERRA**

Abitazione	■
Atrezz. pubbliche e private	
Commercio	
Ufficio	
~~Magazzino~~ / Cantina / ~~Laboratorio~~	■
Autorimessa	

- **E.2 PROPRIETA'**

	P. sem	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4		
Privata		■	■	■				
Pubblica								
Ente religioso								

F) SCHEDA NORMATIVA E PROGETTUALE

F1 - CATEGORIE DI DEGRADO

- **F1.1 DEGRADO FISICO** (riferito al prevalente stato di conservazione)

Insufficiente	
Mediocre	

- **F1.2 DEGRADO IGIENICO SANITARIO** (riferito ai servizi igienici)

Inadeguati	
Assenti	

- **F1.3 DEGRADO SOCIO-ECONOMICO** (riferito al prevalente livello di utilizzazione)

Sopraffolato	
Sottoutilizzato	
Vuoto	
Abbandonato	

- **F1.4 DEGRADO GEOFISICO** (riferito alle aree scoperte)

Dissesto idrogeologico	
Impoverimento per utilizzazione impropria	

F2 - CATEGORIE D'INTERVENTO PREVISTE

Manutenzione Ordinaria	■
Manutenzione Straordinaria	■
Restauro e Risanamento Conservativo " R "	
Ristrutturazione Edilizia " Re1 "	■
Ristrutturazione Edilizia " Re2 "	■
Ristrutturazione Edilizia " Re3 "	
Ristrutturazione Edilizia " Re4 "	
Ristrutturazione Urbanistica " RU "	
Demolizione senza ricostruzione " d "	
Demolizione o trasformazione degli elementi superfetativi " da "	
Demolizione di annessi e loro ricostruzione " db "	

F3 - UNITA' IMMOBILIARI SOGGETE AD ESPROPRIO O SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI

- **F3.1 UNITA' IMMOBILIARI SOGGETTE AD ESPROPRIO**

foglio	particella	subalt.no	intestatari

- **F3.2 UNITA' IMMOBILIARI SOTTOPOSTE A DEMOLIZIONE**

foglio	particella	subalt.no	intestatari

- **F3.3 UNITA' IMMOBILIARI SOTTOPOSTE A PARTICOLARE VINCOLO**

foglio	particella	subalt.no	intestatari

F4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI VINCOLANTI

Pontedera, lì 21/09/2006

Il Progettista
(Arch. Franco Panicucci)

annesso FOTO N.18

annesso FOTO N.20



FOTO N.17

annesso FOTO N.19