



FOTO N.6



FOTO N.8





FOTO N.5



FOTO N.7



A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI GENERALI

- A.1 UBICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE
indirizzo: **VIA DELLA PACE** n° **48-50**
foglio catastale: **5** particella:

- A.2 CARATTERI DI STORICITA'
presente al 1824
presente al 1880
presente al 1950 ...**(1957)** datazione certa
edilizia recente datazione presunta

- A.3 STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
Integro
Ripristinato
Ripristinato con sostanziali alterazioni
Ampliato (**scala esterna**)
Trasformato
Rudere
Altro (indicare):

- A.4 IMPIANTO TIPOLOGICO E FUNZIONALE
Palazzo / Villa
Casa / Complesso rurale
Casa / Complesso a schiera
Casa / Complesso in linea
Edifici specialistici
Edifici con tipologia non riconducibile ad un tipo codificato (**plurifim.**)
Annessi / Garage

- A.5 PIANI EDIFICATI SINO ALLA GRONDA
Seminterrato
Terreno
Primo
Secondo
Terzo

- A.6 PRESENZA DI SOVRASTRUTTURE OLTRE LA GRONDA
Torrette
Altane
Abbaino / i

B) CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E FORMALI

- B.1 FINITURE DELLE FACCIATE
Intonacate
In mattoni
In pietra
Pietra e Mattoni

- B.2 TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4
Volte a crociera						
Volte a botte						
Volte a vela						
Volticciole (ferro e mezzane)						
Solai in legno e mezzane						
Solai in ferro e tavelle						
Solai in latero-cemento						
Controsoffitto piano						

- B.3 TIPOLOGIA DELLA COPERTURA E DEL MANTO

Tipo	Manto
A falde <input checked="" type="checkbox"/>	Coppi e tegoli (alla Toscana) <input checked="" type="checkbox"/>
A padiglione <input type="checkbox"/>	Tegoli marsigliesi <input type="checkbox"/>
Piana <input type="checkbox"/>	Tegoli portoghesi <input type="checkbox"/>
	Manto bituminoso <input type="checkbox"/>

- B.5 COMPOSIZIONE DELL'UNITA' EDILIZIA

Unità immobiliari abitative
Unità immobiliari non abitative (**cantina**)
Scale esterne
Scale interne
Balconi in aggetto

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4

- B.6 SCALE ESTERNE E LORO CONFORMAZIONE

Monumentali
A rampa unica
A più rampe
Composte

- B.7 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI ESTERNI

Zoccoli e balze	<input checked="" type="checkbox"/>	Cornicioni	<input type="checkbox"/>
Riquadrature delle aperture	<input type="checkbox"/>	Infissi	<input type="checkbox"/>
Portali con cornice a bozza	<input type="checkbox"/>	Decorazione pittoriche	<input type="checkbox"/>
Portali con cornice liscia	<input type="checkbox"/>	Cancellate	<input type="checkbox"/>
Impronta di vecchie aperture	<input type="checkbox"/>	Inferiate	<input checked="" type="checkbox"/>
Archi	<input checked="" type="checkbox"/>	Stemmi	<input type="checkbox"/>
Timpani	<input type="checkbox"/>	Stucchi e marmi	<input type="checkbox"/>
Bifore	<input type="checkbox"/>	Colonne e lesene	<input checked="" type="checkbox"/>
Bozze	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Marcapiani	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

- B.8 ELEMENTI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI INTERNI

Pavimenti	<input type="checkbox"/>	Soffitti lignei	<input type="checkbox"/>
Porte	<input type="checkbox"/>	Stucchi e marmi	<input type="checkbox"/>
Affreschi	<input type="checkbox"/>	Caminetti	<input type="checkbox"/>
Decorazioni pittoriche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Volte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

C) CONDIZIONI FISICHE E SOCIO-ECONOMICHE

C1 - CONDIZIONI FISICHE

- C1.1 CONDIZIONE DELLE FINITURE ESETRNE

Buone
Sufficienti
Insufficienti
Fatiscenti

- C1.2 ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Adeguati
Adeguati parzialmente
Inadeguati
Inesistenti

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4

- C1.3 LOCALI IGIENICO SANITARI (dotazione)

Esistenti ed idonei
Esistenti ed insufficienti
Inesistenti

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4

- C1.4 LIVELLO DI UTILIZZAZIONE

Sovraffollato
Utilizzato regolarmente
Sottoutilizzato
Non compatibile
Vuoto
Abbandonato

	P.S1	P.T.	P.1	P.2	P.3	P.4

--

--





